datē-jums	celtniecība	20.gs.sāk.
	pārbūves	20.gs. 1.puse (pēc 1913.g.) - 2 piebūves
stāvu skaits		1; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi; piebūves 2.stāvs – koka
	zelmiņi	ķieģeļi; koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2
	materiāls	V māla dakstiņi; izbūvēm -J šīferis
sienu apdare	pamati, cokols	SA, JA, daļēji zudis
	sienas	Ķieģeļi; piebūvēs VA, 2.st – J dēļi
	zelmiņi	ķieģeļi, J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	1
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	14 KN, 2 K, 5 K (pakešu)
	aprīkojums	1S; 1V
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1 K (no citas ēkas)
	aprīkojums	viru kāši, fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	5 KN (1 J virslogs)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	B kāpņu drupas
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 B
skursteņi	sākotnēji	1 M (pārmūrēts)
	vēsturiski	2 M (ar MET galiem)
	pēc 20.gs.v.	1 MN (MET gals)
dekors	sākotnējs	Ķieģeļu dzega, palodzes, dekoratīvi izmūrēta atika, starpdzega; dēļu dzega
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griezti aizsegdēļi; koka vējdēļi ar grieztu galu; koka logu apmales; dēļu dzega
detaļas		J koka kāpņu uzeja pagalmā
apkārtnes elementi		-

adrese

Raiņa 8

kadastrs	62010230048001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	10.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē

stūra ēka ar arhitektoniski akcentētu novietojumu; ļoti labi iekļaujas apkārtējā vidē un ķieģeļu apbūves zonā

zudumi

slēģi; kalta metāla reste ieejas durvju virslogā galv.fasādē; mainīts šo durvju šķērša augstums; 1 logs (20.gs.2.p.)

autentiskuma pakāpe	66%

Apjoms - 90%; jumta forma – 75 %; būvgaldniecība - 5 %; apdare - 75 %; dekors un detaļas – 85 %

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

Neatbilstošo logu un durvju nomaiņa; J jumta izbūvju likvidācija; Tirgus ielas fasādes sakārtošana

primārās rīcības

pagalma piebūves un ēkas stūra sēšanās novēršana

piezīmes

mainīts Tirgus ielas fasādes ailojums

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

RAIŅA IELA 8, 62010230048001
adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 16.06.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
					20.gs. sāk.		
pamatapjoma fasāde					Sarkano kieģeļu mūris ar dekorativu šuvojumu.		Šuvojumam, izmantota netonēta java ar cementa piejaukumu.
piebūves fasāde					Sarkano kieģeļu mūris bez dekorativa šuvojuma.	Nekrāsots apmetums pagalma pusē pret Tirgus ielu.	Kontrolzondāžas veiktas 20.gs.1.puses (pēc 1913.g) piebūvēm.
dekoratīvie elementi					Atbilstošs krāsojums nav konstatēts.	Atbilstošs krāsojums nav konstatēts.	Dēļu dzega.
cokols							Ks konstatēti uz sākotnējā cokola apmetuma.
					1.ks 8005R80B	2.ks 1515Y40R	
durvis							Vēsturiskas durvis nav saglabājušās.
logi							Ks skaits dots sākotnējam logam ielas fasādē.
					1.ks 6020Y40R	2.ks 7010Y10R	
slēģi							Vēsturiski slēģi nav saglabājušies.
piezīmes							Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.



Rainja_8_62010230048001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Rainja_8_62010230048001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Jumta izbūve – 20.gs.2.puse.



Rainja_8_62010230048001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Redzamas 20.gs.1.puses (pēc 1913.g.) piebūves.



Rainja_8_62010230048001_fragments1
Ēkas stūra fragments ar sākotnējo (20.gs.sāk.) dekoratīvo apdari.



Rainja_8_62010230048001_logs1
Sākotnējais (20.gs.sāk.) logs ar oriģinālo aprīkojumu. Apakšējās vērtnes – 20.gs.2.puse.



Rainja_8_62010230048001_logs2
20.gs.1.puses (pēc 1913.g.) logs ar oriģinālo aprīkojumu.