datējums	celtniecība	1839.-1870to g.sāk. (19.gs.3.cet.)
	pārbūves	20.gs.2.p. (piebūve, mezonīns)
stāvu skaits		1,5; izbūvēti jumts
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi ?
	sienas	ķieģeļi
	zelmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2; 1 mezonīns
	materiāls	J māla dakstiņi; J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	SA, labots
	zelmiņi	SA, labots
	mezonīni	JA
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	6 K, 12 KN
	aprīkojums	-
slēģi	sākotnēji	4
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	4S
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 BN
skursteņi	sākotnēji	1 MA (JA)
	vēsturiski	1 MA (JA)
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	MA starpdzega, palodzes
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	Kokā griezti aizsegdēļi; dēļu dzega
detaļas		1 V MET karogkāta turētājs; vārtu viras kāsis; J MET N jumtiņš
apkārtnes elementi		-

adrese

Raiņa 9

kadastrs	62010230049001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	16.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē

ielas frontes apbūves ēka; telpiski un arhitektoniski labi iekļaujas apkārtējā vidē

zudumi

slēģi; piebūve; likvidēta durvju aila un pakāpieni galvenās fasādes centrā

autentiskuma pakāpe	42%

Apjoms - 60%; jumta forma – 50 %; būvgaldniecība - 10 %; apdare - 50 %; dekors un detaļas – 40%

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

likvidēt jumta izbūves un mezonīnu; nomainīt neatbilstošos logus un durvis; atbilstoši apmest skursteņus; atjaunot trūkstošos slēģus; izveidot vēsturiskām atbilstošas dzegas

primārās rīcības

jumta seguma remonts


piezīmes

-

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

RAIŅA IELA 9, 62010230049001
adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 17.06.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			19.gs.3.cet.				
pamatapjoma fasāde							Ks skaits dots pēc ielas fasādes situācijas.
			1.ks 4000N	2.ks 1010R70B	4.ks 5500N	5.ks 1040Y20R	
piebūves fasāde							20.gs.2.puses piebūve.
dekoratīvie elementi							Starpdzega, mūra palodzes. 2.ks palodzes krāsotas fasādes toni. 5.ks ēkas stūros krāsotas 36cm platas lizēnas.
			1.ks Kaļķu balts	2.ks Kaļķu balts	4.ks 2502B	5.ks Balts	
cokols			Domājams, neapmests laukakmeņu cokols.		Skatīt dekoratīvo elementu toni.		1.ks uz balsinājuma.
					1.ks 2502B	2.ks 6500N	
durvis							Nav saglabājušās vēsturiskas durvis.
logi							Nav saglabājušies vēsturiskie logi.
slēģi						Domājams, slēģi šajā posmā nav pārkrāsoti.	Slēģi atvērtā un aizvērtā stāvoklī krāsoti vienādi.
			1.ks 1502Y	2.ks 6030Y10R	3.ks 7020G30Y		
piezīmes				3.ks fasādes krāsotas tumšāk pelēkas ar baltām detaļām. Palodzes kr. gaiši pelēkas.		5.ks uz kaļķu piena pārzieduma. Uz 5.ks krāsota kamuflāža.	Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.



Rainja_9_62010230049001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Jumta izbūve – 20.gs.2.puse.



Rainja_9_62010230049001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Redzama 20.gs.2.puses piebūve, jumta izbūve un mezonīns.



Rainja_9_62010230049001_slegi1
Sākotnēji (19.gs.3.cet.) slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.



Rainja_9_62010230049001_detala1
Vēsturisks karogkāta turētājs.