

Rainja_8_62010230048001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Rainja_8_62010230048001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Jumta izbūve – 20.gs.2.puse.



Rainja_8_62010230048001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Redzamas 20.gs.1.puses (pēc 1913.g.) piebūves.



Rainja_8_62010230048001_fragments1
Ēkas stūra fragments ar sākotnējo (20.gs.sāk.) dekoratīvo apdari.



Rainja_8_62010230048001_logs1
Sākotnējais (20.gs.sāk.) logs ar oriģinālo aprīkojumu. Apakšējās vērtnes – 20.gs.2.puse.



Rainja_8_62010230048001_logs2
20.gs.1.puses (pēc 1913.g.) logs ar oriģinālo aprīkojumu.