datē-jums	celtniecība	19.gs.4.cet. (esošais veidols)
	pārbūves	20.gs.2.p. - piebūve; 2006.g. (rekonstrukcija)
stāvu skaits		1, pret pagalma galu 2
Konstrukcija		2 sienas mūris; 2 – statņu ar guļšķautņu aizpildījumu
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģelis
	sienas	koks, ķieģelis; piebūve koka
	zelmiņi	ķieģelis, koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2
	materiāls	V, J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	akm.,ķieģ.(dek.mūrēti); pagalmā VA(prakt.zudis)
	sienas	izšuvoti sark.ķieģeļi; S dēļi; J dēļi (piebūvē)
	zelmiņi	izšuvoti sark.ķieģeļi; V dēļi; J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	?
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	4 k; 4 K (mazi pakešu)
	aprīkojums	-
slēģi	sākotnēji	5
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	5 S
ārdurvis	sākotnējas	1 (S virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 KN
	aprīkojums	1S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 B
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1 M
dekors	sākotnējs	dēļu dzega, labota
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griezti aizsegdēļi; K logu un durvju apmales
detaļas		JN jumtiņš virs pagalma durvīm
apkārtnes elementi		Iela ar vēsturisko bruģi

adrese

Rumbas 11

kadastrs	62010220050001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	27.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	3

novērtējums pilsētvidē

stūra ēka bez novietojumu akcentējoša arhitektoniska akcenta; uztverama kā ielas frontes apbūves ēka; ļoti labi iekļaujas apkārtējā vidē

zudumi

V betona pakāpiens

autentiskuma pakāpe	79%

apjoms - 80 %; jumta forma – 80 %; būvgaldniecība - 65 %; apdare - 90%; dekors un detaļas – 80 %

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

likvidēt MET kronšteinu bij. elektrības pievadam

primārās rīcības

-

piezīmes

5 logus neredz; 2 koka sienas, domājams, no vecākas saimniecības ēkas (noskaidrojams izpētē); domājams, bijušas vaļējas kāpnes; durvju komplekts – viet. noz. mākslas piemineklis (19.gs.2.cet. ?)



Rumbas_11_62010220050001_fasade1
Skats uz ēku no rietumiem. Jumta izbūve – 21.gs.sāk.



Rumbas_11_62010220050001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidiem. Piebūve – 20.gs.2.puse.



Rumbas_11_62010220050001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Rumbas_11_62010220050001_fasade4
Skats uz ēku no austrumiem. Jumta izbūve – 20.gs.2.puse.



Rumbas_11_62010220050001_dzega1
Sākotnēja (19.gs.4.cet.) dēļu dzega (stipri labota).



Rumbas_11_62010220050001_durvis1
Sākotnējs (19.gs.4.cet.) durvju komplekts ar daļēji saglabājušos aprīkojumu.



Rumbas_11_62010220050001_slegi1
Sākotnēji (19.gs.4.cet.) slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

RUMBAS IELA 11, 62010220050001
adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 27.05.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
pamatapjoma fasāde				 1.ks 3030Y20R			Ielu fasādes 19.gs.b. nekrāsots kiegeļu mūrējums, izšuvots ar cementīgu javu. Vēlākas apdares nav konstatētas. Ks konstatēts uz sētas fasādes dēļu apšuvuma.
piebūves fasāde							Nav vēsturiskas piebūves.
dekoratīvie elementi							Dēļu dzegai tikai 20.gs.2.puses krāsojums.
cokols							Nekrāsots.
durvis							2006.g. remontētas durvis. Krāsojuma zondāžas nav veiktas.
logi				 1.ks āderēj. F:3040Y20R Dz:5030Y30R			Krāsojums skatīts logu aplodām.
slēģi				Skatīt logu tonus. 1.ks āderēj. F:3040Y20R Dz:5030Y30R	Tumši brūni slēģi, precīzs tonis nav noteikts.	Tumši pelēki slēģi, precīzs tonis nav noteikts.	Ks fiksēti uz slēģiem aizvērtā stāvoklī.
piezīmes				Ēka pārveidota par mūra dzīvojamo māju, piešķirot tai esošo veidolu.			Kontrolzondāžas veiktas visās ēkas fasādēs. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.