datējums	celtniecība	1839.-1870to g.sāk. (19.gs.3.cet.)
	pārbūves	20.gs.2.cet. (piebūve, apmet ēku); 20.gs.2.puse (esošā kāpņu piebūve)
stāvu skaits		1; izbūvēts jumts; pagrabs
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģelis
	sienas	ķieģeļi
	zelmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1; 1 N
	materiāls	V māla dakstiņi; J viļņotais šīferis (J piebūves)
sienu apdare	pamati, cokols	VA, JA
	sienas	VA (20.gs.2.cet.); J dēļi (kāpņu piebūvē)
	zelmiņi	VA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	15; 2 aplodas
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3 KN; 1K; 1 K (pakešu)
	aprīkojums	17 (S+V)
slēģi	sākotnēji	6
	vēsturiski	2
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	6S; 2V
ārdurvis	sākotnējas	1 (S virslogs); 1 (domājams, pārvietotas)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 KN (J virslogs)
	aprīkojums	1 S; 1 V
kāpnes	sākotnējas	1 akmens pakāpiens
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 BN; 1 KN
skursteņi	sākotnēji	1 MA
	vēsturiski	2 M (1 ar MET galu)
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	M palodzes, starpdzegas, dzegas
	vēsturisks	K griezts aizsegdēlis; MA starpdzega, palodzes
	pēc 20.gs.v.	-
detaļas		zvana mehānisms; MET karogkāta turētājs; 3 MET enkuri
apkārtnes elementi		-

adrese

Rumbas 13

kadastrs	62010220068001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	27.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē

ēka ar apjoma mērogu un arhitektonisko risinājumu labi iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūves līnijā

zudumi

aizmūrēts 1S un 1V logs; piebūvē V logailas vietā durvis; V kāpnes uz jumta stāvu

autentiskuma pakāpe	88%

apjoms - 90%; jumta forma –95 %; būvgaldniecība - 80 %; apdare - 80%; dekors un detaļas – 95 %

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

jaunās kāpņu piebūves rekonstrukcija

primārās rīcības

sienu konstruktīvo deformāciju novēršana piebūvei

piezīmes

ielas fasāde ar ļoti augstu autentiskuma pakāpi, saglabājies sākotnējais tēls; durvju komplekts – vietējas nozīmes mākslas piemineklis (19.gs.2.cet.?); 5 logi, domājams, pārvietoti no sākotnējām ailām



Rumbas_13_62010220068001_fasade1
Skats uz ēku no rietumiem. Jumta izbūve – 20.gs.2.puse.



Rumbas_13_62010220068001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Rumbas_13_62010220068001_fasade3
Skats uz ēku no austrumiem. Piebūve uzcelta 20.gs.2.cet.



Rumbas_13_62010220068001_fasade4
Skats uz ēku no dienvidiem. Piebūve uzcelta 20.gs.2.cet. Jumta izbūve un koka piebūves – 20.gs.2.puse.



Rumbas_13_62010220068001_durvis1
Sākotnējo (19.gs.3.cet.) durvju komplekts.



Rumbas_13_62010220068001_durvis2
Iespējams, sākotnējās (19.gs.3.cet.) durvis ar oriģinālo aprīkojumu.



Rumbas_13_62010220068001_logs1
Sākotnējais (19.gs.3.cet.) logs un slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.



Rumbas_13_62010220068001_logs2
Sākotnējā (19.gs.3.cet.) loga vira un slēģa viras kāsis.



Rumbas_13_62010220068001_logs4
Sākotnējais (19.gs.3.cet.) logs ar oriģinālo aprīkojumu.




Rumbas_13_62010220068001_slegi1
Sākotnējie (19.gs.3.cet.) slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

RUMBAS IELA 13, 62010220068001
adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 09.06.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			1839.– 1870to g.sāk.				
pamatapjoma fasāde			nekrāsotas sarkanu kieģeļu mūra fasādes			 1.ks 3502Y	Krāsota tikai ielas fasāde, iespējams, 1.reizi pēc 2.pasaules kara.
piebūves fasāde						apmestas fasādes, nekrāsotas	Mūra piebūve.
dekoratīvie elementi						Skat. pamatapjoma fasādes toni. 1.ks 3502Y	M. dzegas, starpdzegas, palodzes.
cokols							Vēsturiskie ks nav saglabājušies.
durvis			 1.ks āderēj. F:3040Y20R Dz:6020Y40R			 2.ks 2030Y30R	Galvenās ieejas durvis. Virsloģam vēsturiskais krāsojums nav saglabājies.
logi			1.ks 0502Y	2.ks 0502B		3.ks 1502B	Ks skatīti uz logu aplodām.
slēģi			Nav saglabājies sākotnējais krāsojums.	Ks zudis. Rāmju nospieduma shēmu skat. attēlā. 1.ks		 2.ks 4040Y30R	Ks skatīti uz sākotnējiem slēģiem.
piezīmes				Domājams, šajā posmā durvis nav pārkrāsotas.	Domājams, šajā posmā durvis jopro- jām āderētas. Logi nav pārkrāsoti.	Apmests pamatapj.un piebūve.	Kontrolzondāžas veiktas ielas fasādē no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

Slēģu 1.ks shēma

