

Rumbas_13_62010220068001_fasade1
Skats uz ēku no rietumiem. Jumta izbūve – 20.gs.2.puse.



Rumbas_13_62010220068001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Rumbas_13_62010220068001_fasade3
Skats uz ēku no austrumiem. Piebūve uzcelta 20.gs.2.cet.



Rumbas_13_62010220068001_fasade4
Skats uz ēku no dienvidiem. Piebūve uzcelta 20.gs.2.cet. Jumta izbūve un koka piebūves – 20.gs.2.puse.



Rumbas_13_62010220068001_durvis1
Sākotnējo (19.gs.3.cet.) durvju komplekts.



Rumbas_13_62010220068001_durvis2
Iespējams, sākotnējās (19.gs.3.cet.) durvis ar oriģinālo aprīkojumu.



Rumbas_13_62010220068001_logs1
Sākotnējais (19.gs.3.cet.) logs un slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.



Rumbas_13_62010220068001_logs2
Sākotnējā (19.gs.3.cet.) loga vira un slēģa viras kāsis.



Rumbas_13_62010220068001_logs4
Sākotnējais (19.gs.3.cet.) logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Rumbas_13_62010220068001_slegi1
Sākotnējie (19.gs.3.cet.) slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.