datē-jums	celtniecība	20.,21.gs.mija (dzīvojamā ēka)
	pārbūves	-
stāvu skaits		1; pagrabs; izbūvēts jumts
Konstrukcija		statņu ar guļšķautņu aizpildījumu; mūris (½ siena)
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	gāzbetons
	zelmiņi	koka ?
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1+ 1 (uz iekšu)
	materiāls	J cementa dakstiņi; skārds
sienu apdare	pamati, cokols	JA, fakturēts
	sienas	J guļšķautņi, JA (½ siena)
	zelmiņi	J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3 KN; 9 K
	aprīkojums	-
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2 MN
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaļas		-
apkārtnes elementi		Iela ar vēsturisko bruģi

adrese

Rumbas 4A

kadastrs	62010220028002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	26.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	1

novērtējums pilsētvidē

sākotnēji būvēta kā pagalma ēka, kas ar galu pieslēdzas ielas būvlaidei; telpiski un arhitektoniski labi iekļaujas apkārtējā vidē

zudumi

sākotnējā funkcija; S apjomam bijis četrslīpju jumts (pēc vēst.foto)

autentiskuma pakāpe	NEVĒRTĒ %

Apjoms - %; jumta forma – %; būvgaldniecība -%; apdare - %; dekors un detaļas – %

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

apmest skursteņus; likvidēt uz iekšu vērsto izbūvi vai aizstāt ar vienslīpes jumta izbūvi

primārās rīcības

-

piezīmes

celta uz vecajiem pamatiem



Rumbas_4a_62010220028002_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Rumbas_4a_62010220028002_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Rumbas_4a_62010220028002_fasade3
Ēkas rietumu fasāde.