datējums	celtniecība	19.gs. beigas
	pārbūves	20.gs.3.cet. (piebūve un kāpņu telpas izbūve)
stāvu skaits		2; izbūvēti bēniņi; pagrabs
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi; betona bloki (piebūvē)
	sienas	ķieģeļi; silikātķieģeļi piebūvē
	zelmiņi	ķieģeļi, silikātķieģeļi piebūvē
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	SA;VA; JA piebūvē
	sienas	SA; VA; JA piebūvē
	zelmiņi	SA; VA; JA piebūvē
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	55 K; 3 K (pakešu); 4 PL
	aprīkojums	-
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	2 BN
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	13 M (5 ar MET galiem)
dekors	sākotnējs	MA profilētas palodzes, starpdzegas, dzegas
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	M palodzes, starpdzegas, dzegas; K griezti aizsegdēļi
detaļas		J jumtiņi virs durvīm
apkārtnes elementi		bruģēta iela

adrese

Rumbas 6

kadastrs	62010220039001
reģistrators	J.Zviedrāns / Daiga Lēvalde
datums	27.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē

kontekstā ar apkārtējo vidi; ēkas būvapjoma pašreizējā konfigurācija daļēji piesaistīta būvlaidei.Tā kā abpus ēkai tukši gruntsgabali, nav uztverama kā ielas frontes apbūves ēka

zudumi

galvenā fasādē (S apjomam bijušas 2 durvju ailas; pagraba logi; dažas aizbūvētas logailas; 2.st. logailu apmales; slēģi 1.st.; jumtiņi virs galvenās fasādes durvju ailām

autentiskuma pakāpe	68%

apjoms - 85%; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 85%; dekors un detaļas – 70 %
vērtēta bez piebūves

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

nomainīt neatbilstošos logus un durvis

primārās rīcības

-

piezīmes

daļā ēkas, iespējams, ir 1839.-1870to g.sāk. mūra konstrukcijas; ēkā veikts kapitālais remonts



Rumbas_6_62010220039001_fasade1
Skats uz ēkas sākotnējo (19.gs.b.) korpusu no ziemeļaustrumiem.



Rumbas_6_62010220039001_fasade2
Skats uz 20.gs.3.cet. uzcelto korpusu no dienvidaustrumiem.



Rumbas_6_62010220039001_fasade3
Skats uz ēkas sākotnējo (19.gs.b.) korpusu no ziemeļrietumiem. Piebūve – 20.gs.3.cet.



Rumbas_6_62010220039001_fasade4
Skats uz 20.gs.3.cet. uzcelto korpusu no ziemeļiem..

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

RUMBAS IELA 6, 62010220039001
adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 27.05.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
				19.gs.beigas			
pamatapjoma fasāde							Ks hronoloģija sniegta pēc ielas fasādes situācijas.
				1.ks 1502G50Y	2.ks 1005R80B	3.ks 1020Y20R	
piebūves fasāde							20.gs. 3.cet. ēkai piebūvēts papildus korpuss.
dekorativie elementi				Skatīt pamatapjoma fasādes toni.			Jumta dzega, starpdzegas, profilētas mūra palodzes.
				1.ks 1502G50Y	2.ks Kaļķu balts	3.ks Kaļķu balts	
cokols							Laukakmeņu mūra cokols, apmetums mainīts 20.gs.3.cet.
durvis							Vēsturiskas durvis nav saglabājušās.
logi							Vēsturiski logi nav saglabājušies.
slēģi							Slēģi zuduši.
piezīmes							Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā līdz starpdzegai. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.