datējums	celtniecība	1813.-1829.g.
	pārbūves	20.gs.1.puse, pēc 1913.g. (piebūves)
stāvu skaits		1 uz paaugstināta cokola pagalma pusē
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi (piebūvē)
	sienas	akmens; dakstiņu lauskas, ķieģeļi
	zelmiņi	pildrežģis; koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi, laboti ar J viļņoto šīferi
sienu apdare	pamati, cokols	V A
	sienas	S +V+JA
	zelmiņi	S pildrežģis – V vai SA; V dēļi; J viļņ.šīfers
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	?
	vēsturiski	3
	pēc 20.gs.v.	3 KN
	aprīkojums	2 V; 1 vira (18.gs.2.p.)
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4 (19.gs.3.cet.)
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	4 V
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1; 1 (V virslogs, 19.gs.3.cet.)
	pēc 20.gs.v.	1 KN
	aprīkojums	2 V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 M
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	dēļu dzega; K griezts aizsegdēlis
	pēc 20.gs.v.	-
detaļas		zelminī krustveida atvērumi ventilācijai; MET karoga turētājs
apkārtnes elementi		-

adrese

Rumbas 7

kadastrs	62010220027001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	27.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē

ēka ar apjoma mērogu un arhitektonisko risinājumu labi iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūves līnijā

zudumi

iespējams, pildrežģa zelminis pret ēku Rumbas 5

autentiskuma pakāpe	86%

apjoms - 95 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 60 %; apdare - 80%; dekors un detaļas – 95 %

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

Demontēt viļņoto šīferi zelminī, aizstājot to ar vēsturiski atbilstošiem dēļiem

primārās rīcības

notekas; jumta remonts

piezīmes

logus aiz slēģiem neredz; sekundāram logam pagalma piebūvē 18.gs.2.puses vira; ārdurvju nosegvairogs, iespējams, no sākotnējām durvīm; vārtiem vēsturiskas viras un kastes slēdzene



Rumbas_7_62010220027001_fasade1
Skats uz ēku no rietumiem.



Rumbas_7_62010220027001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidiem. Piebūve - 20.gs.1.puse (pēc 1913.g.)



Rumbas_7_62010220027001_fasade3
Ēkas dienvidaustrumu fasāde. Piebūve 20.gs.1.puse (pēc 1913.g.).



Rumbas_7_62010220027001_fragments1
Ēkas ziemeļaustrumu fasādes sākotnējais (1813.-1829.g.) pildrežģa konstrukcijā veidotais zelminis.



Rumbas_7_62010220027001_durvis1
19.gs.3.cet. durvju komplekts ar oriģinālo aprīkojumu.



Rumbas_7_62010220027001_durvis2
19.gs.3.cet. durvju rokturis un nosegvairodziņš.



Rumbas_7_62010220027001_logs1
Atkārtoti izmantota 18.gs.2.puses loga vira.






Rumbas_7_62010220027001_slegi1
19.gs.3.cet. slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

RUMBAS IELA 7, 62010220027001
adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 27.05.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
		1813.–1829.g.	19.gs.3.cet.				
pamatapjoma fasāde							Ks hronoloģija sniegta pēc ielas fasādes situācijas.
		1.ks 2030Y90R	3.ks 1030Y90R	6.ks 1030Y30R	9.ks 4500N	10.ks Kaļķu balts	
piebūves fasāde					Skat. pamatapjoma fasādes toni.	Skat. pamatapjoma fasādes toni.	Mūra piebūve pēc 1913.g.
					1.ks 4500N	2.ks Kaļķu balts	
dekoratīvie elementi						Atbilstošs krāsojums nav saglabājies.	Profilēta koka jumta dzega, aizsegdēlis.
				1.ks 2002R50B	4.ks Kaļķu balts		
cokols							Cokols skatīts pagalma piebūves fasādē. Ielas fasādē cokola nav.
					1.ks 8000N	2.ks 8000N	
durvis							Ks konstatēti uz 19.gs.3.cet. durvīm ielas fasādē.
			1.ks 8010Y30R	3.ks āderēj. F:3050Y20R Dz:7020Y20R	6.ks 7020G50Y	7.ks 8005Y20R	
logi				Skatīt dekoratīvo elementu toni.		Atbilstošs logu krāsojums nav saglabājies.	Kontrolzondāžas veiktas ielas fasāžu logu aplodām un pagalma fas. logu vērtnēm.
			1.ks 1002B	2.ks 2002R50B	4.ks Balts		
slēģi						Skatīt durvju toni.	Senāki ks par 20.gs.2.cet. uz slēģiem netika konstatēti. Slēģi 21.gs.sāk. remontēti.
						1.ks 8005Y20R	
piezīmes		2.ks fasāde krāsota bēšā tonī. Balsinājuma starpslānis.	4.ks fasāde krāsota dzelt. tonī. 5.ks fasāde kr. rozā toni, logi t.pelēki, nepār krāsoti vēl 19.gs.4.cet., durvis krāsotas āderējuma tehnikā tādos pat toņos kā 19.gs.4.cet	7.,8.ks fasāde krāsota pelēkā tonī. Logi un dek. elementi gaiši zili.			Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā līdz jumta dzegai. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.