

Rumbas_7_62010220027001_fasade1
Skats uz ēku no rietumiem.



Rumbas_7_62010220027001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidiem. Piebūve - 20.gs.1.puse (pēc 1913.g.)



Rumbas_7_62010220027001_fasade3
Ēkas dienvidaustrumu fasāde. Piebūve 20.gs.1.puse (pēc 1913.g.).



Rumbas_7_62010220027001_fragments1
Ēkas ziemeļaustrumu fasādes sākotnējais (1813.-1829.g.) pildrežģa konstrukcijā veidotais zelminis.



Rumbas_7_62010220027001_durvis1
19.gs.3.cet. durvju komplekts ar oriģinālo aprīkojumu.



Rumbas_7_62010220027001_durvis2
19.gs.3.cet. durvju rokturis un nosegvairodziņš.



Rumbas_7_62010220027001_logs1
Atkārtoti izmantota 18.gs.2.puses loga vira.



Rumbas_7_62010220027001_slegi1
19.gs.3.cet. slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.