datējums	celtniecība	1907.g.; historisms
	pārbūves	20.gs.2.p. - 2.stāvs pagalmā
stāvu skaits		2; pret upi 2,5; izbūv.jumts
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zelmiņi	ķieģeļi; mezonīns ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2 K; 1 M
	materiāls	J skārds; V dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	SA
	sienas	SA ar zudumiem
	zelmiņi	SA
	mezonīni	SA
logi	sākotnēji	6; 5?
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	9 KN
	aprīkojums	6S; 5S?
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1 (S virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4 JKN (2 virslogi J, 2 – S)
	aprīkojums	2 S
kāpnes	sākotnējas	1 B labotas; 1 akmens
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	4 M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	MA dzega, starpdzegas, palodzes, lizēnas; logailām izmūrētas fasetes; A profilētas ailu apmales; K griezts aizsegdēlis
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaļas		3 MET enkuri; MET gadskaitlis; 3 MET karogkātu turētāji (no tiem 1 masts); gala fasādē 6 " aklie" logi
apkārtnes elementi		V koka vārti (daļēji zuduši); tiltiņs ar akmens stabiem

adrese

Skolas 2

kadastrs	62010060075001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	13.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē

Alekšupītes krasta apbūves ēka; telpiski un arhitektoniski piemērota vēsturiskajai videi

zudumi

aizmūrēta durvju aila; pagraba logi (zuduši, aizmūrēti); aizmūrēti logi

autentiskuma pakāpe	66%

Apjoms - 70%; jumta forma – 50 %; būvgaldniecība - 30 %; apdare - 90 %; dekors un detaļas – 90 %

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

J jumta izbūvju likvidācija; neatbilstošo logu un durvju nomaiņa un ailojuma atjaunošana; māla dakstiņu seguma atjaunošana visam jumtam

primārās rīcības

tekņu un noteku salabošana; likvidēt dzegā augošu koku

piezīmes

iespējams, ēka daļēji būvēta uz vecākas ēkas pamatiem (?); gala fasādē sekundāri iestrādāta vēdināšanas caurule; 1 durvis neredz; 42 logus neredz



Skolas_2_62010060075001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Skolas_2_62010060075001_fasade2
Ēkas dienvidu fasāde.



Skolas_2_62010060075001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Jumta izbūves izveidotas 20.gs.2.pusē.



Skolas_2_62010060075001_fragments1
Galvenās fasādes fragments ar ēkas celšanas gadskaitli un sākotnējām dzegām.



Skolas_2_62010060075001_fragments2
Galvenās fasādes fragments ar sākotnējo dekoratīvo apdari.



Skolas_2_62010060075001_durvis1
Sākotnējo (1907.g.) durvju komplekts.



Skolas_2_62010060075001_durvis2
Sākotnēja (1907.g.) durvju aploda un virslogs ar oriģinālo aprīkojumu. Durvīm izmantota sākotnējā vira.



Skolas_2_62010060075001_logs1
Sākotnējs (1907.g.) logs galvenajā fasādē ar oriģinālo aprīkojumu un ailas apdari.



Skolas_2_62010060075001_logs2
Domājams, sākotnējs (1907.g.) logs pagalma fasādē ar oriģinālo aprīkojumu.



Skolas_2_62010060075001_detala1
Vēsturisks karogkāta turētājs.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

SKOLAS IELA 2, 62010060075001
adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 13.05.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
					1907.g		
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti Skolas ielas fasādē.
					1.ks 1015Y70R	2.ks 0530Y20R	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							Starpdzega,lizēnas mūra palodzes, logailu mūra fasetes, profilētas ailu apmales krāsotas fasādes toņos.
cokols					Skatīt pamatapj. tonī.	Skatīt pamatapj. tonī.	Cokols krāsots fasādes tonī.
					1.ks 1015Y70R	2.ks 0530Y20R	
durvis							Ks konstatēts galvenajām ārdurvīm.
					1.ks F. 3030Y20R Dz. 5040Y20R	2.ks 3040Y40R	
logi							Sākotnējie logi 2.stāva līmenī nav apsekoti.
slēģi							
piezīmes							Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.stāva līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.