datējums	celtniecība	1879.-1913.g.(20.gs.s.) saimn.+dzīv.ēka
	pārbūves	-
stāvu skaits		1,5 (ar drempeli); 2,5 pret Alekšupīti
Konstrukcija		statņu būve ar guļšķautņu aizpildījumu
sienu materiāls	pamati, cokols	Akmens, ķieģeļi
	sienas	koks
	zelmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakst. laboti ar J māla dakstiņiem
sienu apdare	pamati, cokols	SA, daļēji zudis
	sienas	S dēļi
	zelmiņi	S dēļi, J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	8; 3 aplodas
	vēsturiski	2
	pēc 20.gs.v.	1 K
	aprīkojums	9S; 2 V
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	1V
ārdurvis	sākotnējas	2; 4 (drempelī)
	vēsturiskas	1 (vieta sekundāra)
	pēc 20.gs.v.	3 KN
	aprīkojums	1V;6S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 M ar MET galu
	pēc 20.gs.v.	1 MN
dekors	sākotnējs	griezti drempeļa apšuvuma dēļi; durvju un logu koka apmales; dēļu dzega, K griezts aizsegdēlis; MA palodzes
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K durvju apmales, logu apmales
detaļas		-
apkārtnes elementi		Alekšupītes krastā

adrese

Skolas 2

kadastrs	62010060075002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	13.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/5
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	8

novērtējums pilsētvidē

pagalma ēka, būvēta Alekšupītes krastā; ideāli piemērota vēsturiskajai videi; veido Alekšupītes krasta apbūvi

zudumi

pagraba logu vērtnes; ēkai kādreiz pieslēdzies tiltiņš pāri Alekšupītei

autentiskuma pakāpe	88%

Apjoms - 100%; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 80 %; apdare – 70 %; dekors un detaļas – 90 %

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

bijušajā saimniecības galā (pret Baznīcas 19) atjaunot sākotnējo ailojumu, ja tāds ir bijis (esošās ailas sekundāras, jāveic AMI); neatbilstošo logu, durvju nomaiņa

primārās rīcības

avārijas stāvokļa novēršana; skursteņa labošana

piezīmes

3 logus neredz; 2009.gada jūlijā ugunsgrēks, koka daļa praktiski nodegusi



Skolas_2_62010060075002_fasade1
Skats uz ēku no dienvidiem.



Skolas_2_62010060075002_fasade2
Skats uz ēku no rietumiem.



Skolas_2_62010060075002_fasade3
Ēkas austrumu fasāde.



Skolas_2_62010060075002_fragments1
Sākotnējas (20.gs.sāk.) durvis, apmales un fasādes apdare..



Skolas_2_62010060075002_fragments2
Sākotnējas (20.gs.sāk.) durvis ar oriģinālo aprīkojumu un fasādes apdare.



Skolas_2_62010060075002_dzega1
Sākotnēja (20.gs.sāk.) dēļu dzega un kokā griezts aizsegdēlis.



Skolas_2_62010060075002_logs1
Sākotnējs (20.gs.sāk.) logs ar oriģinālo aprīkojumu un apmales.



Skolas_2_62010060075002_detala1
Vēsturisks slēģis ar oriģinālo aprīkojumu.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

20.gs. sāk.

SKOLAS IELA 2, 62010060075002
adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 13.05.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
					20.gs.sāk.		
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti uz sākotnējā dēļu apšuvuma.
					1.ks Balts	2.ks 3030Y30R	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi					Skatīt pamatapj. tonī.	Skatīt pamatapj. tonī.	Ks konstatēti uz logu un durvju koka apmalēm un dēļu dzegas.
					1.ks Balts	2.ks 3030Y30R	
cokols							Ks konstatēti uz sākotnējā apmetuma.
					1.ks 8005B20G	2.ks 7502Y	
durvis					Skatīt pamatapj. tonī.	Skatīt pamatapj. tonī.	Ks konstatēti uz sāk. drempeļa durvīm.
					1.ks Balts	2.ks 3030Y30R	
logi					Skatīt pamatapj. tonī.	Skatīt pamatapj. tonī.	Ks konstatēti uz sākotnējo logu vērtnēm.
					1.ks Balts	2.ks 3030Y30R	
slēģi							Vēsturiskais slēģis nav apsekots.
piezīmes							Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.