datē-jums	celtniecība	1870to g.sāk.-1879.g.
	pārbūves	20.gs.1.cet. (domājams, apvienota ar blakus ēku vai pagarināta); 20.gs.2.p. (2.stāvs pagalmā)
stāvu skaits		1,5; pagalmā daļai 2 stāvi; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zelmiņi	Ķieģeļi; mezonīns – ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	S mezonīns
	jaunas izbūves	1
	materiāls	J viļņotais šīferis
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	VA, labots
	zelmiņi	VA
	mezonīni	VA
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	30 KN
	aprīkojums	-
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 KN (2 J virslogi)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	5 MN (1 ar MET galu)
dekors	sākotnējs	MA palodzes, pilastri, sandriki, loga apmale zelminī; dēļu dzega
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	MA palodzes; dēļu dzega
detaļas		2 S MET enkuri.
apkārtnes elementi		-

adrese

Strautu 1

kadastrs	62010230057001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	10.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē

apkārtējai videi arhitektoniski un telpiski piemērota ielas frontes apbūves ēka

zudumi

slēģi; 2 V piebūves pagalmā; aizmūrēta galv.ieejas durvju aila; pilnībā mainīta pagalma fasāde

autentiskuma pakāpe	40%

Apjoms - 40%; jumta forma – 40 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 60 %; dekors un detaļas – 60 %

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

Jumta seguma maiņa; jumta izbūves likvidācija ielas pusē; logu, durvju nomaiņa; zudušo fasādes dekoru atjaunošana; skursteņu apmešana vai pārmūrēšana; J dēļu dzegu nomaiņa

primārās rīcības

-

piezīmes

ēka pagarināta Tirgus ielas virzienā; ēka, domājams, apmesta 20.gs.1.cet.



Strautu_1_62010230057001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Strautu_1_62010230057001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Strautu_1_62010230057001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. 2.stāvs izbūvēts 20.gs.2.pusē.



Strautu_1_62010230057001_fragments1
Sākotnēji izmūrēta un, domājams, 20.gs.1.cet. apmesta dekoratīvā apdare.



Strautu_1_62010230057001_fragments2
Sākotnēja dēļu dzega un sākotnēji izmūrēts un, domājams, 20.gs.1.cet. apmests pilastrs.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

STRAUTU IELA 1, 62010230057001
adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 10.06.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			1870.–1879.g.				
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti ielas fasādē.
					1.ks 1515R80B		
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							Ks konstatēti uz pilastriem, sandrikiem, mūra palodzēm. 1.ks mūra palodzes krāsotas fasādes tonī.
					1.ks Kaļķu balts		
ķokols							Jauns apmetums.
durvis							Durvis pēc 20.gs.vidus.
logi							Logi pēc 20.gs.vidus.
slēģi							Slēģi nav saglabājušies.
piezīmes			Domājams, pamatapjoms bijis neapmests, To nav iespējams apsekot.	Domājams, pamatapjoms bijis neapmests, To nav iespējams apsekot.	Domājams, pamatapjoms pagarināts un apmests Uz pamatapj. 1.ks konstat. kamuflāžas krāsojums.		Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.stāva līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.