datējums	celtniecība	1870.-1879.
	pārbūves	20.gs.1.cet. (līdz 1913.g.- mezonīns, pagalma piebūves); 20.gs.2.p. (pagalma piebūve)
stāvu skaits		1,5; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris; 20.gs.2.p. piebūve- koka
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi
	zelmiņi	mezonīns koka; ķieģeļi; koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	V mezonīns
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V un J dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	SA
	zelmiņi	SA, J dēļi
	mezonīni	V dēļi
logi	sākotnēji	15; 1 aploda
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	2 K; 2 KN
	aprīkojums	15 S, 1 V
slēģi	sākotnēji	10
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	10S
ārdurvis	sākotnējas	1 (S virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 KN; 1K
	aprīkojums	1 S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 B bruģis N
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4 M (1 ar MET galu)
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	MA palodzes, starpdzega, dzegas; K griezti aizsegdēļi; dēļu dzega
	vēsturisks	Dēļu dzegas; K logu apmales; vējdēļi ar kokā grieztiem galiem
	pēc 20.gs.v.	K griezti aizsegdēļi
detaļas		daļēji saglabājies MET zvana mehānisms; J jumtiņš virs durvīm
apkārtnes elementi		-

adrese

Strautu 3

kadastrs	62010230040001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	10.06.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē

apkārtējai videi arhitektoniski un telpiski piemērota ielas frontes apbūves ēka

zudumi

-

autentiskuma pakāpe	89%

Apjoms - 90%; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 80 %; apdare – 85 %; dekors un detaļas – 90 %

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

likvidēt vidējās piebūves 1. stāva paplatinājumu; fasāžu remonts

primārās rīcības

fasāžu remonts

piezīmes

aizmūrēts logs pagalmā; vidējā pagalma piebūve 20.gs. 2.p. stipri pārbūvēta



Strautu_3_62010230040001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Mezonīns izbūvēts 20.gs.1.cet. (līdz 1913.g.).



Strautu_3_62010230040001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Piebūve celta 20.gs.1.cet. (līdz 1913.g.), pārbūvēta 20.gs.2.pusē.



Strautu_3_62010230040001_durvis1
Sākotnējo (1870to gadu sāk. - 1879.g.) durvju komplekts ar daļēji saglabājušos aprīkojumu.



Strautu_3_62010230040001_logs1
Sākotnējais (1870to gadu sāk. - 1879.g.) logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Strautu_3_62010230040001_logs2
Sākotnējais (1870to gadu sāk. - 1879.g.) loga un slēģa aprīkojums.





Strautu_3_62010230040001_slegi1
Sākotnējie (1870to gadu sāk. - 1879.g.) slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

STRAUTU IELA 3, 62010230040001
adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 10.06.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			1870.–1879.g.		līdz 1913.g.		
pamatapjoma fasāde							Krāsojums skatīts galvenajā fasādē.
			1.ks 3005Y80R	2.ks 0505Y20R	3.ks 0510Y30R	4.ks 0507Y40R	
piebūves fasāde						Skat. pamatapjoma fasādes toni.	Ks konstatēti uz piebūves pagalma fasādes. Mezonīnam ks nav skatīts.
						2.ks 0507Y40R	
dekoratīvie elementi				Skat. pamatapjoma toni.			Apmetumā vilkta jumta dzega, starpdzega un palodzes.
			1.ks Kaļķu balts	2.ks 0505Y20R	3.ks Kaļķu balts	4.ks Kaļķu balts	
cokols							Cokolam mainīts apmetums, nekrāsots.
durvis							Ks skatīti uz sākotnējām durvīm.
			1.ks āderēj. F:3040Y20R Dz:6030Y50R	2.ks 8005Y20R	3.ks 6020Y80R	4.ks 3030Y30R	
logi			Skat. durvju toņus		Skat. durvju toni	Skat. durvju toni	Logu krāsojums skatīts ielas fasādes logiem.
			1.ks āderēj. F:3040Y20R Dz:6030Y50R	2.ks 5010Y10R	3.ks 6020Y80R	4.ks 3030Y30R	
slēģi			Skat. durvju toņus	Skat. durvju toņus	Skat. durvju toņus	Skat. durvju toņus	Ks skatīti ielas fasādes sākotnējiem slēģiem.
			1.ks āderēj. F:3040Y20R Dz:6030Y50R	2.ks 8005Y20R	3.ks 6020Y80R	4.ks 3030Y30R	
piezīmes					4.ks. pamat-apjoms un pagalma fasāde balsinātas. Logi, durvis, slēģi– nepārkrāsoti	Galvenajā fasādē uz 5.ks krāsota kamuflāža.	Kontrolzondāžas veiktas 1.stāva līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.