

Strautu_3_62010230040001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Mezonīns izbūvēts 20.gs.1.cet. (līdz 1913.g.).



Strautu_3_62010230040001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Piebūve celta 20.gs.1.cet. (līdz 1913.g.), pārbūvēta 20.gs.2.pusē.



Strautu_3_62010230040001_durvis1
Sākotnējo (1870to gadu sāk. - 1879.g.) durvju komplekts ar daļēji saglabājušos aprīkojumu.



Strautu_3_62010230040001_logs1
Sākotnējais (1870to gadu sāk. - 1879.g.) logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Strautu_3_62010230040001_logs2
Sākotnējais (1870to gadu sāk. - 1879.g.) loga un slēģa aprīkojums.



Strautu_3_62010230040001_slegi1
Sākotnējie (1870to gadu sāk. - 1879.g.) slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.