datē-jums	celtniecība	19.gs.3.cet.
	pārbūves	20.gs.sāk. (pagarina ēku); 21.gs.sāk. (veranda)
stāvu skaits		1; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	mūris
	zelmiņi	mūris, koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1; 2 jumta logi
	materiāls	V māla dakstiņi, apakšā skaidas
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	JA
	zelmiņi	V ķieģeļi; J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2
	pēc 20.gs.v.	6 K; 5 KN
	aprīkojums	2 V; 2 V (salasīta)
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	3 V
ārdurvis	sākotnējas	1 (J virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 KN (1 J virslogs)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 B bruģis N
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 M
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	M palodzes pārapmestas
	pēc 20.gs.v.	K griezti aizsegdēļi; dēļu dzegas
detaļas		-
apkārtnes elementi		-

adrese

Strautu 5

kadastrs	62010230017001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	10.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	2

novērtējums pilsētvidē

Ēka būvēta gar iedibināto Strautu ielas būvlaidi. Skatā pa Strautu ielu uztverama kā ielas frontei piemērota ēka. Skatā pa Mucenieku ielu, pēc kvar- tāla saīsināšanas, nav uztverama kā stūra ēka, atsedzot nepiemēroto gala un pagalma fasādi

zudumi

galvenajā fasādē sākotnējais ailojums (jauna durvju aila)

autentiskuma pakāpe	42%

Apjoms -85%; jumta forma – 85 %; būvgaldniecība - 20 %; apdare – 10 %; dekors un detaļas – 10 %

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

likvidēt jumta logus un J jumta izbūvi; nomainīt neatbilstošos logus; zelminī uzlikt platākus dēļus; likvidēt vai pārbūvēt atbilstošu verandu

primārās rīcības

uzlikt notekas

piezīmes

-



Strautu_5_62010230017001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Jumta izbūve – 20.gs.2.puse.



Strautu_5_62010230017001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Veranda – 21.gs.sāk.



Strautu_5_62010230017001_durvis1
Sākotnējas (19.gs.3.cet.) durvis ar 20.gs.2.puses virslogu.



Strautu_5_62010230017001_logs1
Vēsturisks logs ar dažādu vēsturisko aprīkojumu.



Strautu_5_62010230017001_logs2
19.gs. loga vira.



Strautu_5_62010230017001_slegi1
Vēsturiski slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.