datējums	celtniecība	1870to g.sāk. - 1879.g.
	pārbūves	20.gs. sāk. (piebūve); 20.gs.2.cet. (ēku apmet)
stāvu skaits		1,5; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zelmiņi	Ķieģeļi; 1 mezonīns – ķieģeļi, 1 mezonīns - koka
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	2S mezonīni
	jaunas izbūves	1; balkons
	materiāls	V māla dakstiņi; J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	VA, labots
	sienas	VA, labots
	zelmiņi	VA
	mezonīni	VA; vienam mezonīnam J dēļi zelminī
logi	sākotnēji	3; 2(?) ; 1 mezonīnā; 8 aplodas
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	9 KN; 1 PL; 8 N vērtņu komplekti
	aprīkojums	3 S, 3 V
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	7 (nepilni viru kāšu, fiksatoru komplekti)
ārdurvis	sākotnējas	1 (S virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4 KN (1 J virslogs); 1 K (J virslogs)
	aprīkojums	1S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 B (1 pakāpiens)
skursteņi	sākotnēji	2M
	vēsturiski	1 MA N (pārmūrēts)
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	MA dzegas, starpdzegas, lizēnas, palodzes
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griezti aizsegdēļi; K logu apmales
detaļas		-
apkārtnes elementi		-

adrese

Tirgus 1

kadastrs	62010230041001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	10.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē

arhitektoniski un telpiski ēka piemērota apkārtējai videi; vienīgā ēka Tirgus ielas frontes apbūvē kvartāla robežās

zudumi

slēģi; mainīta pagalma fas. arhitektūra; iespējams, pārbūvēts pagalma pusē ēkas stūris pret Raiņa ielu

autentiskuma pakāpe	67%

Apjoms – 85%; jumta forma – 75 %; būvgaldniecība - 10 %; apdare - 70 %; dekors un detaļas – 95 %

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

pagalma puses rekonstrukcija; stilistiski neatbilstošo logu nomaiņa

primārās rīcības

jumta remonts

piezīmes

Ēkā, iespējams, saglabājušās konstrukcijas no 1839.-1870to g.sāk. ēkas; galvenās ārdurvis, iespējams, no 1839.-1870to g.sāk. ēkas; sākonējās aplodās jaunas K neatbilstošas vērtnes; stipri pārbūvēta pagalma fasāde; ielas fasādei augsta autentiskuma pakāpe



Tirgus_1_62010230041001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Tirgus_1_62010230041001_fasade2
Skats uz ēku no austrumiem. Priekšplānā 20.gs.sāk. piebūve.



Tirgus_1_62010230041001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidiem.



Tirgus_1_62010230041001_fragments1
Sākotnējais (1870to gadu sāk. - 1879.g.) mezonīns ar oriģinālo dekoratīvo apdari. Kreisajā pusē esošais logs – sākotnējs, ar oriģinālo aprīkojumu.



Tirgus_1_62010230041001_durvis1
Sākotnējs (vai no vecākās ēkas) durvju komplekts ar oriģinālo aprīkojumu.




Tirgus_1_62010230041001_durvis2
Sākotnējs (vai no vecākās ēkas) durvju rokturis un nosegvairodziņš.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

TIRGUS IELA 1, 62010230041001
adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 16.06.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
				Līdz 1879.g.			
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēts uz galvenās fasādes.
						1.ks 1030Y20R	
piebūves fasāde							20.gs sāk. piebūve, domājams, apmesta 20.gs.2.cet., nekrāsota.
dekoratīvie elementi							Ks konstatēts uz galvenās fasādes lizēnām, starpdzegas, profilētām logu apmalēm.
						1.ks 3040Y30R	
cokols						Skatīt dekoratīvo elementu toni	Ks konstatēts uz galvenās fasādes cokola apmetuma.
						1.ks 3040Y30R	
durvis							Uz galvenajām sākotnējām ieejas durvīm konstatēti 3 krāsojuma slāņi bez konkrētas piesaistes kādam no apdares slāņiem.
logi							Uz sākotnējo logu aplodām konstatēts 1 ks – 20.gs. vidus.
slēģi							Slēģi zuduši.
piezīmes				Izveidots patreizējais apjoms. Domājams, ēka nav apmesta.		Šajā periodā ēka apmesta. 1.ks pēc 2. pasaules kara.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmeņi no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.