datē-jums	celtniecība	1909.g. (gads atzīmēts uz ķieģeļa)
	pārbūves	-
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zelmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi (praktiski iegrimuši)
	sienas	dekoratīvi izšuvoti ķieģeļi (izņemot pagalma fasādi)
	zelmiņi	dekoratīvi izšuvoti ķieģeļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	7 KN
	aprīkojums	-
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1 K (mazai lūkai)
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1 (sekundāri apšūtas)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 KN
	aprīkojums	1 S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 B + BN bruģis
	pēc 20.gs.v.	1 BN bruģis
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1 MET (no sienas)
dekors	sākotnējs	ķieģeļu dekors atikā, lizēnas, torniši
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griezts aizsegdēlis; dēļu dzega; ķieģeļu palodzes
detaļas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Tirgus 2

kadastrs	62010230003004
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	16.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē
Stūra ēka bez arhitektoniska vai telpiska akcenta uz novietojumu; labi iekļaujas apkārtējā vidē

zudumi
vēsturiskais ailojums; ķieģeļu palodzes

autentiskuma pakāpe	71%
Apjoms - 100%; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 10 %; apdare - 60 %; dekors un detaļas – 85 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
atjaunot kaļķu javas šuvojumu; atjaunot cokolu; iespējams, atjaunot sākotnējo ailu gabarītus galvenajā fasādē

primārās rīcības
cokola remonts

piezīmes
sākotnēji veikali; pilnībā izmainīts ailojums



Tirgus_2_62010230003004_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Tirgus_2_62010230003004_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Tirgus_2_62010230003004_detala1
Ķieģelis ar marķējumu.



Tirgus_2_62010230003004_detala2
Ķieģelis ar marķējumu.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

TIRGUS IELA 2 , 62010230003004
adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 16.06.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
					1909.g.		
pamatapjoma fasāde						Nav pārkrāsota.	Krāsojums izpildīts uz ķieģeļiem pirms šuvošanas. Gadaskaitlis ieskrāpēts ķieģelī.
					1.ks K. 4040R S. 2005Y50R		
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							Krāsoti tāpat kā fasāde.
cokols							Cokols gandrīz ielas līmenī. Krāsots tāpat kā fasāde.
durvis							Sākotnējās durvis atrodas pagalma fasādē; sekundāri apšūtas.
					1.ks 3030Y20R		
logi							Nav saglabājušies vēsturiski logi.
slēģi							
piezīmes					Sarkanu ķieģeļu mūrējums ar dekoratīvām šuvēm, java masā gaiši pelēka.	Domājams, ari būv– galdniecība šajā periodā nav pārkrāsota.	Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā.