datējums	celtniecība	20.gs.sāk.
	pārbūves	20.gs.2.puse (funkcijas maiņa; piebūve); 1980.g.
stāvu skaits		2; pret Ventu 3
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zelmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	dakstiņi (vec. un materiāls nav nosakāmi)
sienu apdare	pamati, cokols	S fakturēts apmetums, labots
	sienas	1.st.un galam pret Ventu J apm., dekoratīvi izšuvoti ķieģeļi
	zelmiņi	S izšuvoti ķieģeļi; galam pret Ventu JA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	1 aploda (zelminī pret Upes ielu)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	37K
	aprīkojums	-
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2KN
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	8K (1J virslogs)
	aprīkojums	5 sākotn.
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	4M
dekors	sākotnējs	ķieģeļu dzega un starpdzega; fakturēts cokola apmetums
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	MA palodzes; kokā griezti aizsegdēļi
detaļas		-
apkārtnes elementi		pagalmā bruģis; skats uz Ventu

adrese

Upes iela 3

kadastrs	62010060010003
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	07.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē

Pārbūvēta rūpnieciska rakstura ēka. Atvirzīta no ielas, daļēji ierobežojot pagalmu. Labi iekļaujas vēsturiskajā apbūvē

zudumi

slēģi pret ieliņu; aizmūrētas cokolstāva ailas un 3 logailas. aizmūrētas 2.st. logailu apakšdaļas; sākotnējā funkcija; iespējams, mainīts 1.st. ailojums

autentiskuma pakāpe	62%

apjoms - 90 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 40 %; dekors un detaļas – 80 %

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

-

primārās rīcības

-

piezīmes

mainīti ailu gabarīti (sākotnēji 2.st.durvis); ēkas sākotnējā funkcija – ādu apstrādes fabrika



Upes_3_62010060010003_fasade1
Skats uz ēku no rietumiem.



Upes_3_62010060010003_fasade2
Ēkas dienvidaustrumu fasāde.



Upes_3_62010060010003_fasade3
Ēkas ziemeļaustrumu fasādes kopskats.



Upes_3_62010060010003_fragments1
Fasādes fragments ar sākotnējo (20.gs.sāk.) dekoratīvi izšuvoto ķieģeļu apdari un dzegu.



Upes_3_62010060010003_durvis1
20.gs.2.pusē izgatavotas durvis, kam izmantotas sākotnējās (20.gs.sāk.) viras.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

UPES IELA 3, 62010060010003
adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 07.05.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
					20.gs.sāk.	20.gs.2.puse	
pamatapjoma fasāde							Kieģeļu un šuvju krāsojums konstatēts ielas un gala fasādēs.
					1.ks K.:3060Y70R S.:1505Y40R		
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							
cokols					Faktūrēts apmetums ar ievilktām logu vietām.		Apmetums labots. Vēsturiskie krāsojumi nav saglabājušies.
durvis							Durvis pēc 20.gs.vidus.
logi							Sākotnējā logu aploda nav apsekotajā zonā.
slēģi							
piezīmes					Kieģeļu mūrējums izšuvots ar dekoratīvām gaišām šuvēm.		Kontrolzondāžas veiktas gala fasādē pret Upes ielu 1. stāva līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.