

Upes_5_62010060011001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidiem.



Upes_5_62010060011001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Upes_5_62010060011001_fasade3
Skats uz ēku no austrumiem. Piebūve uzcelta 20.gs.2.pusē.



Upes_5_62010060011001_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Kreisajā pusē piebūve, kas uzcelta 20.gs.2.pusē.



Upes_5_62010060011001_durvis1
Sākotnējās (19.gs.vidus) durvis ar virslogu un apmalēm. Virslogam zuduši spraišļi.



Upes_5_62010060011001_durvis2
19.gs.pēd.cet. iekšdurvis, kas apliktas "ar kājām gaisā" un šobrīd tiek izmantotas kā ārdurvis.



Upes_5_62010060011001_logs1
Sākotnēja (19.gs.vidus) loga aploda un loga aprīkojums. Vērtnes izgatavotas 20.gs.2.pusē, domājams, kā sākotnējo logu kopijas.



Upes_5_62010060011001_slegi1
Sākotnēji (19.gs.vidus) slēģi ar oriģinālo aprīkojumu un apmales.