datē-jums	celtniecība	19.gs.3.cet.
	pārbūves	20.gs.1.cet.(piebūve); 20.gs.2.p (piebūve galv.fasādē)
stāvu skaits		1
Konstrukcija		statņu būve arguļšķautņu aizpildījumu; V piebūve-statņu būve arguļšķautņu aizpildījumu; J piebūve - karkasa ar dēļu
sienu materiāls	pamati, cokols	ķieģeļi, akmens, pieb.-ķieģ.
	sienas	guļšķautņi
	zelmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V dakstiņi (apakšā skaidas)
sienu apdare	pamati, cokols	V un J apm., daļēji zudis
	sienas	J dēļi, sākotn. neapšūta
	zelmiņi	V dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 (20.gs.sāk.)
	pēc 20.gs.v.	1KN
	aprīkojums	3V
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	5 (20.gs.sāk.)
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	5V
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1K
	pēc 20.gs.v.	2K
	aprīkojums	1V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 BET N
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 M
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	(daļēji) koka griezts aizsegdēlis; logailu apmales
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	kokā griezti aizsegdēļi; dēļu dzegas
detaļas		kalta MET loga reste; V MET tekņu turētāji
apkārtnes elementi		-

adrese

Upes 7

kadastrs	62010060011009
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	07.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	9

novērtējums pilsētvidē

Vēsturisku gruntsgabala apbūvi raksturojoša pagalma ēka. Kontekstā ar vēsturisko apbūvi

zudumi

slēģis;domājams, mainīta funkcija – sākotnēji saimniecības ēka

autentiskuma pakāpe	61%

apjoms - 85 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 70 %; apdare - 20 %; dekors un detaļas – 30 %

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

-

primārās rīcības

avārijas stāvokļa novēršana

piezīmes

4 logus neredz; sākotnēji ēka bez apšuvuma;
2009.g. jūnijā nojaukta



Upes_7_62010060011009_fasade1
Skats uz ēku no dienvidiem.



Upes_7_62010060011009_fasade2
Ēkas ziemeļaustrumu fasāde.



Upes_7_62010060011009_fasade3
Ēkas ziemeļrietumu fasāde ar 20.gs.1.cet. piebūvi.



Upes_7_62010060011009_dzega1
Vēsturisks teknes turētājs. 20.gs.2.puses dēļu dzega un kokā griezts aizsagdēlis.



Upes_7_62010060011009_logs1
20.gs.1.cet. logs un slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.