datējums	celtniecība	1909.g.
	pārbūves	-
stāvu skaits		1; pagalmā 2
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļu
	zelmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	skārds
sienu apdare	pamati, cokols	pārziedums
	sienas	ķieģeļi
	zelmiņi	ķieģeļi, V dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	6; 3 aplodas
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3KN
	aprīkojums	6S
slēģi	sākotnēji	4
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	4S
ārdurvis	sākotnējas	1 (S virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	2M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	ķieģeļu dzega
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaļas		2 S MET enkuri; 1 S MET reste; 1S MET karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		-

adrese

Upes 9

kadastrs	62010060015001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	07.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	3

novērtējums pilsētvidē

Ielas frontes apbūves daļa. Kontekstā ar vēsturisko apbūvi

zudumi

-

autentiskuma pakāpe	94%

apjoms - 100 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 70 %; apdare - 100 %; dekors un detaļas – 100 %

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

neatbilstošo logu nomaiņa

primārās rīcības

-

piezīmes

apsekotas 3 fasādes; uzaudzis ielas līmenis; iespējams, cokolstāvā saglabājušās konstrukcijas no vecākas - 19.gs.3.cet. ēkas.



Upes_9_62010060015001_fasade1
Skats uz ēku no rietumiem.



Upes_9_62010060015001_fasade2
Ēkas dienvidaustrumu fasāde skatā no dienvidiem.



Upes_9_62010060015001_fragments1
Ķieģelis galvenajā fasādē ar iekaltu ēkas celtniecības gadu.



Upes_9_62010060015001_durvis1
Sākotnējais (1909.g.) durvju komplekts.



Upes_9_62010060015001_logs1
Sākotnējais (1909.g.) logs ar oriģinālo aprīkojumu un slēģi.



Upes_9_62010060015001_logs2
Sākotnēja (1909.g.) loga aplogs ar oriģinālajām metāla restēm.



Upes_9_62010060015001_slegi1
Sākotnējie (1909.g.) slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.



Upes_9_62010060015001_detala1
Sākotnējais (1909.g.) karoga kāta turētājs.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

UPES IELA 9, 62010060015001
adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 07.05.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
					1909.g		
pamatapjoma fasāde							Krāsojums fiksēts ielas un gala fasādēs.
					1.ks 5040Y70R		
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							
cokols					Skatīt pamatapj. toni.		Ks konstatēti ēkas gala fasādē uz apmetuma.
					1.ks 5040Y70R	2.ks 0515Y40R	
durvis							Galvenajām durvīs krāsojuma kontrolzondāžas nav veiktas, jo tās nesen pārkrāsotas.
logi							Krāsojuma kontrolzondāžas nav veiktas, jo logi nesen restaurēti un pārkrāsoti.
slēģi							Krāsojuma kontrolzondāžas nav veiktas, jo slēģi nesen restaurēti un pārkrāsoti.
piezīmes					Krāsojums izpildīts pāri kieģeļiem un ievilktajām kaļķa javas šuvēm.		Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.stāva līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.