datējums	celtniecība	18.gs.2.p. (līdz 1797.g.)
	pārbūves	1839.-1870to gadu sāk. (piebūve); 1960to gadu 2.p. (arī piebūve gar ielu)
stāvu skaits		1; 2 (gar ielu, pagalmā); izbūvēts jumts
Konstrukcija		koks; piebūve gar ielu – mūris un koks (varbūt daļa no vecākas saimniecības ēkas)
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	Koks; mūris (J piebūvē)
	zelmiņi	Koks
jumts	forma	divslīpju ar pusnošļauptiem galiem; piebūvei divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2
	materiāls	J viļņotais šīferis
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	J dēļi; JA
	zelmiņi	J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	46KN;1 stikla bloki; 1PL
	aprīkojums	-
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	5KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1BN; 1KN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	9M (2 ar MET galiem); 1 MET
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	koka griezti aizsegdēļi
	pēc 20.gs.v.	dēļu dzegas; koka griezti aizsegdēļi
detaļas		lieveņa balsti-domājams, 1950tie gadi
apkārtnes elementi		-

adrese

Ventspils 5

kadastrs	62010050062001; 002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	29.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē

Vēsturiski izveidojies Ventspils un Upes ielu perspektīvā skatu punkta noslēgums. Kontekstā ar apkārtējo apbūvi

zudumi

V jumta izbūve galv.fasādes centrā; V jumtiņš virs ieejas durvīm; V vertikālu dēļu apšuvums; V dakstiņu jumta segums; V 2stāvu piebūve pie ēkas gar ielu

autentiskuma pakāpe	32%

apjoms - 60 %; jumta forma -70 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 0 %; dekors un detaļas – NAV %

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

nepieciešams izskatīt kompleksu ēkas rekonstrukcijas risinājumu; nomainīt jumta segumu; nojaukt esošās jumta izbūves

primārās rīcības

-

piezīmes

piebūves gar ielu galā zem šīfera jumta skaidas; ēka apsekota kopā ar piebūvi gar ielu



Ventspils_5_62010050062001_002_fasade1
Ēka skatā no rietumiem. Jumta izbūve un lievenis izveidoti 20.gs.2.pusē.



Ventspils_5_62010050062001_002_fasade2
Ēka skatā no dienvidaustrumiem. Labajā pusē esošais korpuss uzcelts 20.gs.2.pusē.



Ventspils_5_62010050062001_002_fasade3
20.gs.2.pusē uzceltais korpuss skatā no austrumiem.



Ventspils_5_62010050062001_002_fasade4
20.gs.2.pusē uzceltais korpuss skatā no ziemeļiem. Iespējams, ietver arī vecākas konstrukcijas.



Ventspils_5_62010050062001_002_fasade5
Ēka skatā no ziemeļaustrumiem. Piebūve uzcelta 19.gs.3.cet., jumta izbūves 20.gs.2.pusē.



Ventspils_5_62010050062001_002_lievenis
20.gs.50.gados uzcelts lievenis galvenajā fasādē.



Ventspils_5_62010050062001_002_dzega1
20.gs.2.puses dēļu dzega un vēsturisks kokā griezts aizsegdēlis.