datējums	celtniecība	18.gs.2.p. līdz 1797.g.- koka ēka
	pārbūves	1797.-1829.g. (19.gs.1.cet., mūra ēka); 1839.-1870to sāk.(19.gs.3.cet., koka piebūve); 20.gs.20./30.g. (piebūvi apmet un WC piebūve pagalmā)
stāvu skaits		1 (izbūvēti bēniņi)
Konstrukcija		mūris; koks (piebūvē)
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	akmens; ķieģeļi; koks un mūris (piebūvēm)
	zelmiņi	pildrežģis; koks (pieb.) un otrs ēkas gals
jumts	forma	divslīpju ar pussļauptiem galiem; divslīpju (piebūvē)
	vēst. izbūves	2S ?; 1V (pildrežģa)
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakst.; J māla dakst, apakšā skaidas
sienu apdare	pamati, cokols	VA
	sienas	VA
	zelmiņi	JA pildrežģī; V dēļi; J dēļi (piebūvē)
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	12KN; 12K
	aprīkojums	7V
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3 (19.gs.3.cet.)
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	3V
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	2; 1 (V virslogs, 19.gs.3.cet.)
	pēc 20.gs.v.	1K(J virslogs); 1K(V virslogs); 1KN(V virsl.)
	aprīkojums	4V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1BN; 1KN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2MA; 1M
	pēc 20.gs.v.	2M (1 ar MET augšu)
dekors	sākotnējs	jumta izbūvju K dzegas; M dzega; K dzega
	vēsturisks	K logu un durvju apm.; K dzega; kokā griezti aizsegdēļi
	pēc 20.gs.v.	K logu un durvju apmales
detaļas		-
apkārtnes elementi		pagalmā bijis bruģis

adrese

Ventspils 7

kadastrs	62010050063001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	06.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē

Vizuāli aktīva stūra ēka, kas fokusējas vēsturiski un arhitektoniski nozīmīgos skata punktos. Kontekstā ar apkārtējo apbūvi

zudumi

slēģi; V vārti un sēta – perpendikulāri fasādei aiz 3 loga

autentiskuma pakāpe	78%

apjoms - 100 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 40 %; apdare - 70 %; dekors un detaļas – 80 %

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

nomainīt neatbilstošos logus, durvis; atjaunot logailu vēsturiskos gabarītus; uzstādīt slēģus

primārās rīcības

pildrežģa remonts

piezīmes

stipri uzaudzis ielas līmenis; arhīva materiālos fotofiksācijā V ielas segums no vertikāli liktiem kokiem; trīsvērtņu logs – pēc 1949.g.



Ventspils_7_62010050063001_fasade1
Skats uz ēku no rietumiem. Zelminī saglabājušās 18.gs.2.puses pildrežģu konstrukcijas.



Ventspils_7_62010050063001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidiem. Ēkas galā redzama 19.gs.3.cet. uzceltā koka piebūve, kas 20.gs.20.,30.gados apmesta.



Ventspils_7_62010050063001_fasade3
Skats uz ēku no austrumiem. Priekšplānā redzama 19.gs.3.cet. uzceltā koka piebūve, kas 20.gs.20.,30.gados apmesta.



Ventspils_7_62010050063001_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Sākotnējās ēkas galā redzama 20.gs.20.,30.gados uzcelta piebūve.



Ventspils_7_62010050063001_fragments1
Iespējams, sākotnēja (18.gs.2.puse) jumta izbūve.



Ventspils_7_62010050063001_durvis1
19.gs.3.cet. durvju komplekts ar oriģinālo aprīkojumu.



Ventspils_7_62010050063001_logs1
20.gs.2.puses logs, kam izmantots 19.gs.3.cet. aprīkojums. Logailu ietver 19.gs.1.cet. apmales.



Ventspils_7_62010050063001_slegi1
19.gs.3.cet. slēģi ar oriģinālo aprīkojumu un logailas apmales.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

VENTSPILS IELA 7, 62010050063001
adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 06.05.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.–19.gs.40.g. 19.gs.1.cet.	19.gs.40.g.–19.gs.3.cet. 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti uz pamatapjoma galvenās fasādes. Pagalma fasādē sākotnēji kaļķu pārziedums.
		1.ks Kaļķu balts	6.ks. 1020Y20R	8.ks 7000N	10.ks 2502Y	11.ks 0530Y10R	
piebūves fasāde						Skatīt pamat-apjoma toni.	Ks konstatēti uz piebūves galvenās fasādes. Uz koka dzegas konstat.4ks bez konkrētas piesaistes kādam no apdares slāņiem.
						1.ks 0530Y10R	
dekoratīvie elementi		Skatīt pamat-apjoma toni.					Ks konstatēti uz pamatapjoma mūra dzegas. Visos apdares slāņos, izņemot 8.ks, dzega krāsota kaļķu balta.
		1.ks Kaļķu balts	6.ks Kaļķu balts	8.ks 1005R80B	10.ks Kaļķu balts	11.ks Kaļķu balts	
cokols							Apmetums labots. Vēsturiski krāsojumi nav konstatēti.
durvis				Dom.,šajā periodā durvis nav pārkrāsotas.	Dom.,šajā periodā durvis nav pārkrāsotas vai ks zudis.		Ks konstatēti uz pamatapjoma galvenās fasādes ārdurvīm.
			1.ks Āderējums F: 4030Y30R DZ: 6030Y40R			2.ks 2020R80B	
logu apmales							Logi pēc 20.gs.vidus. Ks konstatēti uz 19.gs. 3.cet. logu apmalēm. 19.gs. 1.cet. logu apmales tīrītas.
			1.ks 6020Y40R	2.ks Balts	4.ks 1502G	5.ks Balts	
slēģi						Skatīt durvju toni.	Ks slēģiem identiski atvērtā un aizvērtā stāvoklī. Ks konstatēti piebūves galvenajā fasādē. Konstatētos 3ks nav iespējams piesaistīt kādam no apdares posmiem.
						2020R80B	
piezīmes	Šajā periodā koka ēka.	19.gs.1.cet. izveido mūra arsienas. 2.ks. pamat-apj.–kaļķu balts. 3.–5. ks pamapj. krāsots dzeltenīgs.	Uzcelta piebūve, tās apdare nav nav apsekojama.	7.ks pamat-apjoms krāsots tumši pelēcīgs. 9.ks ātkārto 8.apdares sistēmu.	3.ks logu apmales krāsotas baltas.	Šajā periodā apmesta piebūve.	Kontrolzondāžas veiktas 1.stāva līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.