

Ventspils_7_62010050063001_fasade1
Skats uz ēku no rietumiem. Zelminī saglabājušās 18.gs.2.puses pildrežģu konstrukcijas.



Ventspils_7_62010050063001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidiem. Ēkas galā redzama 19.gs.3.cet. uzceltā koka piebūve, kas 20.gs.20.,30.gados apmesta.



Ventspils_7_62010050063001_fasade3
Skats uz ēku no austrumiem. Priekšplānā redzama 19.gs.3.cet. uzceltā koka piebūve, kas 20.gs.20.,30.gados apmesta.



Ventspils_7_62010050063001_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Sākotnējās ēkas galā redzama 20.gs.20.,30.gados uzcelta piebūve.



Ventspils_7_62010050063001_fragments1
Iespējams, sākotnēja (18.gs.2.puse) jumta izbūve.



Ventspils_7_62010050063001_durvis1
19.gs.3.cet. durvju komplekts ar oriģinālo aprīkojumu.



Ventspils_7_62010050063001_logs1
20.gs.2.puses logs, kam izmantots 19.gs.3.cet. aprīkojums. Logailu ietver 19.gs.1.cet. apmales.



Ventspils_7_62010050063001_slegi1
19.gs.3.cet. slēģi ar oriģinālo aprīkojumu un logailas apmales.